


LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO

Proponente: Prefeitura Municipal de Baião, CNPJ:05.425.871/0001-70
 Endereço: Praça Santo Antônio, N° 199
 Bairro: Centro
 Cidade: Baião UF: PA
 Cep: 68465-000

Proprietário: Irene da Silva Tavares, CPF: 391.688.672-04
 Endereço: Cidade Nova VI, N° 1212
 Bairro: Coqueiro UF:PA
 Cidade: Ananindeua
 Cep: 67143-810

Tipo de Imóvel	Área Construída (m ²)
Imóvel Misto	117 m ²



Fachada

VALOR DO ALUGUEL	VARIAÇÃO DE MERCADO
R\$ 2.200,00	R\$ 1.800,00 A R\$ 2.800,00

Descrição do Imóvel

Imóvel de um pavimento situado na Travessa Santa Luzia, N° 16, Bairro Centro, na cidade de Baião -Pa. O imóvel possui 117 m² de área construída.

Observações

Imóvel térreo, durante a vistoria verificou-se que o imóvel não ocupa a totalidade do terreno.

1- Introdução

O objetivo do presente laudo é determinar o valor de mercado do imóvel para celebrar contrato de aluguel entre o proprietário e a Prefeitura Municipal de Baião.

2- Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho consiste na análise das características físicas da propriedade e das diversas informações levantadas no mercado, que são devidamente tratadas a fim de determinar o valor de aluguel do respectivo imóvel. Para a consecução do objetivo solicitado, observar-se-á o que preceitua a NBR. 14.653, da A.B.N.T. – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Os procedimentos avaliatórios usuais, com finalidade de identificar o valor do bem, de seus frutos e direitos, o seu custo, bem como aqueles para determinar indicadores de viabilidade, são descritos a seguir, conforme consta na norma.

2.1 Metodologia para identificar o valor de um bem

Método Comparativo Direto de Dados de Mercado – Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra

Método Involutivo – Identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudos de viabilidade técnico-econômico, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários para execução e comercialização do produto.

3- Localização




Imagem 01- Localização imóvel avaliado

4- Justificativa

O aluguel do presente imóvel se justifica pela falta de imóveis com as mesmas características do imóvel avaliado, que apresentam as seguintes características:

-
- Segurança;
 - Conforto;
 - Localização
 - Espaço adequado
-

Logo aplica-se a Lei 14.133/2021 Art.74 §5º, que cita: nas contratações devem ser observadas os seguintes requisitos:

- I- Avaliação previa do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptação, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos;
- II- Certificação da inexistência de públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto;
- III- Justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a sem comprado ou locado pela administração e que evidenciem vantagens para ela.

O que justificativa a locação do imóvel pois a administração não possui imóveis vagos com características que satisfazem as necessidades da administração Pública.

As imagens do presente imóvel encontram-se no anexo I deste documento.

5- Valor do Imóvel a Ser Locado

Feito levantamento e estudo do mercado de imóveis, constatou-se que a variação dos valores de aluguel de imóveis na cidade de Baião-Pa com característica do imóvel avaliado oscila entre:

Valor Máximo: R\$ 2.800,00


Valor Mínimo: R\$ 1.800,00

6- Inventário

Ao visitar o imóvel o técnico constatou como inventário 2 itens que ficaram no imóvel que são eles:

-
- 1 Central de ar Electrolux de 12.000 BTU;
 - 1 mesa em madeira de lei
 - Armário de cozinha com gavetas em mdf
-

Baião-Pa 12 de março de 2025



Alvaro de Oliveira Ribeiro Neto
Técnico responsável
Crea nº 152144638-5

ANEXO I – FOTOS DO IMÓVEL AVALIADO



Imagem 02- Entrada do prédio




Imagem 03- número da casa




Imagem 04- Banheiro



Imagem 05- Pia cozinha



Imagem 06- Inventário Central de Ar



Imagem 07 – Inventário mesa em madeira de lei



Imagem 08 – Inventário armário

P R E F E I T U R A

BAIÃO

T R A B A L H O Q U E T R A N S F O R M A