

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO

O presente relatório fotográfico tem como finalidade, apresentar o estado de conservação do prédio da Universidade Federal do Pará – UFPA polo Baião, esse relatório é composição do processo de contratação de empresa especializada para uma reforma, ampliação e padronização de seus espaços físicos, junto a Prefeitura Municipal de Baião.




Imagem 01- Estado das salas a serem ampliadas.



Imagem 02- Lateral das salas a serem ampliadas



Imagem 03- Corredores a serem conectados e padronizados



Imagem 04- Vistas das salas do prédio



Imagem 05- Interseção das salas existentes e salas a serem ampliadas

